



TWD	Аналоговые входы	Аналоговые выходы	<b>Аналоговые вх./вых.</b> Вход Выход	
AMI 2HT	010 В/420 мА			
AMI 2LT	010 В/020 мА			
AMI 4LT	/ 0 °C			
AMI 8HT	010 В/020 мА			
ARI 8HT	PTC/NTC			
AMO 1HT		010 В/420 мА		
AVO 2HT		± 10 B		
AMM 3HT			010 B/	010 B/
AMM 6HT			420 мА	420 мА
ALM 3LT			J,K,T/ Pt 100	010 В/ 420 мА

- ① Разъем модуля расширения портов ввода/вывода
- ② Фиксатор
- ③ Панель светодиодных индикаторов
- Ф Клеммный блок для подачи питания 24 В пост. тока на датчики и исполнительные устройства
- ⑤ Защелка для крепления на монтажной рейке 35 мм





# Установка на панели с помощью монтажного комплекта TWD XMT5 (по 5 шт.)













\_



**TWD AMI 2LT** 




**TWD AMI 4LT** 

Сигналы напряжения / тока


- 24 B

2

# **TWD AMI 8HT**




### **TWD ARI 8HT**




W9 1606346 01 11 A02


# **TWD AMO 1HT**




# **TWD AVO 2HT**



(1) Исполнительное устройство, управляемое сигналом напряжения / тока







#### ВНИМАНИЕ!

#### ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА

- Данное изделие предназначено для работы только в зонах класса взрывоопасности среды (Class) I, с условиями эксплуатации (Division) 2, для групп смесей по их температуре самовоспламенения (Group) A, B, C и D либо во взрывобезопасных зонах.
- При замене компонентов взрывозащитные свойства изделия для зон класса I с условиями эксплуатации 2 могут ухудшиться.
- Запрещается отсоединять изделие от внешних цепей, не отключив их питание или не убедившись в отсутствии взрывоопасных веществ в окружающей атмосфере и рабочей зоне.

**Невыполнение** данных требований может привести к тяжелой травме вплоть до смертельного исхода или повреждению оборудования!



### ВНИМАНИЕ!

# ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ!

- Данное изделие не предназначено для управления системами противоаварийной защиты. Для реализации функций противоаварийной защиты используйте соответствующие аппаратные решения.
- Модули запрещается разбирать, ремонтировать или модернизировать.
- Контроллер следует установить внутри оболочки.
- Условия эксплуатации должны соответствовать указанным в технической документации.
- Выходы питания датчиков разрешается использовать только для подачи питания на датчики, подключенные к контроллеру.
- Линию питания и выходные цепи следует защитить предохранителем типа Т согласно стандарту МЭК 60127 с соответствующим номинальным током и напряжением. Рекомендуется использовать предохранители серии Littelfuse® 218 размером 5x20 мм с задержкой срабатывания.

**Невыполнение** данных требований может привести к тяжелой травме вплоть до смертельного исхода или повреждению оборудования!



# ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

### ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА

- Отсоедините все цепи питания перед началом монтажа, демонтажа, обслуживания или проверки контроллера.

Невыполнение данного требования может привести к тяжелой травме вплоть до смертельного исхода.

W9 1606346 01 11 A02 4