

Carefully read through the provided device documentation General Safety Notes ATEX Devices Presence Detection. Whenever using the machine/system, it is necessary to be familiar and to comply with this document.

The device is designed to be integrated into the machine/system. These General Safety Notes ATEX Devices Presence Detection and the device's instruction manual only provide instructions for the operation of the device and not that of the machine/system.

The device must be fitted to the machine/system and put into operation for the first time in accordance with the General Safety Notes ATEX Devices Presence Detection and the device's instruction manual. The devices must only be used at the machine/system by qualified persons. Observe national/international laws when fitting, commissioning and using the device as well as during recurring technical checks, in particular the following:

- The ATEX Directive 94/9/EC (ATEX)
- The Work Equipment Directive 89/655/ECC
- Accident prevention/work safety regulations
- The constructor standard EN 61241-14
- Other relevant safety regulations (also see the device's declaration of conformity)

⚠ Warning

When connecting and disconnecting live parts, sparks can occur. This causes a risk to life in hazardous locations! For this reason:

1. Only connect and disconnect the device's electrical connections when the system is not live.
2. Prevent the cable from being subjected to excessive tensile loads by installing it suitably.
3. Use the supplied plug fuses which prevent the plug from being disconnected without a tool (if included in delivery).

⚠ Warning

The device may be damaged due to ambient influences which could cause live components to be exposed. This causes a risk to life in hazardous locations! For this reason:

1. Protect the device against moisture and contamination when commissioning.
2. Protect the device against UV radiation (e.g. sunlight) by means of protected installation.
3. The sensor's operator must ensure that the sensor is not subjected to mechanical loads. Necessary protective housing/protective measures must be provided.
4. The provided protective housing must be fixed with at least 2 screws (if included in delivery).
5. Magnetic cylinder sensors must be mounted completely in the slot.

⚠ Warning

The use of additional optical components may cause the emitted light to become focused which leads to the danger of surrounding objects igniting. This causes a risk to life in hazardous locations! For this reason:

1. Do not use additional optical components that lead to the emitted light being focused.

⚠ Warning

Sparks may occur due to static charge. This causes a risk to life in hazardous locations! For this reason:

1. Remove dust deposits, only clean with a damp cloth

⚠ Warning

Product faults may occur if it is connected outside the temperature data or used outside the temperature range. This causes a risk to life in hazardous locations! For this reason:

The performance data and temperature ranges in the instruction manual must be observed; see the following table:

Allgemeine Sicherheits-hinweise ATEX-Geräte Presence Detection

General Safety Notes ATEX Devices Presence Detection

Leggere attentamente le presenti Avvertenze generali di sicurezza degli apparecchi ATEX Presence Detection. Quando utilizzerà della macchina/degli impianti, è necessario di conoscere e osservare il contenuto di questo documento.

L'apparecchio è integrato nella macchina/nell'impianto. Le presenti Avvertenze generali di sicurezza degli apparecchi ATEX Presence Detection e le istruzioni d'uso dell'apparecchio servono solo all'utilizzo dell'apparecchio stesso e non all'utilizzo della macchina/degli impianti.

L'apparecchio deve essere montato nella macchina/nell'impianto e messo in funzione la prima volta da personale qualificato conformemente alle istruzioni d'uso dell'apparecchio. Gli apparecchi devono essere utilizzati esclusivamente sulla macchina/nell'impianto da personale qualificato.

Per il montaggio, la messa in funzione, l'utilizzo dell'apparecchio e i controlli tecnici periodici devono essere osservate le normative nazionali/internazionali, in particolare:

- La direttiva ATEX 94/9/EC (ATEX)
- La direttiva sui lavori 89/655/ECC
- La direttiva sulla prevenzione delle perdite di vita
- Il codice standard EN 61241-14
- Altre norme sulla sicurezza (vedi anche la dichiarazione di conformità)

⚠ Warning

When connecting and disconnecting live parts, sparks can occur. This causes a risk to life in hazardous locations!

1. Only connect and disconnect the device's electrical connections when the system is not live.
2. Prevent the cable from being subjected to excessive tensile loads by installing it suitably.
3. Use the supplied plug fuses which prevent the plug from being disconnected without a tool (if included in delivery).

⚠ Warning

The device may be damaged due to ambient influences which could cause live components to be exposed. This causes a risk to life in hazardous locations!

1. Protect the device against moisture and contamination when commissioning.
2. Protect the device against UV radiation (e.g. sunlight) by means of protected installation.
3. The sensor's operator must ensure that the sensor is not subjected to mechanical loads. Necessary protective housing/protective measures must be provided.
4. The provided protective housing must be fixed with at least 2 screws (if included in delivery).
5. Magnetic cylinder sensors must be mounted completely in the slot.

⚠ Warning

The use of additional optical components may cause the emitted light to become focused which leads to the danger of surrounding objects igniting. This causes a risk to life in hazardous locations! For this reason:

1. Do not use additional optical components that lead to the emitted light being focused.

⚠ Warning

Sparks may occur due to static charge. This causes a risk to life in hazardous locations! For this reason:

1. Remove dust deposits, only clean with a damp cloth

⚠ Warning

Product faults may occur if it is connected outside the temperature data or used outside the temperature range. This causes a risk to life in hazardous locations! For this reason:

The performance data and temperature ranges in the instruction manual must be observed; see the following table:

Subject to change without notice
Änderungen und Änderungen vorbehalten
Contenuto soggetto a modifiche senza preavviso
Sujet à modification sans préavis
Sujeito a cambio sin previo aviso
Wijzigingen en correcties voorbehouden

Der tagesspezifische für gelb und grün
Fol und Änderung fortbestätigt
Haber vermeintlich dekodiert und aktualisiert
Oliverus virheissin ja muutokseen pidätetään
Zmiany i błędy zatrzeszonych
Änderungen pöderän se feritas sen previo aviso

Only a zmieny vyhradene
Tévedésnek és változtatások joga lenne a műszaki dokumentációban
Prípravuji sa pravico do zmien v súhlasnom
Nu ne usunám rásprávnu pre eventuale erori. Ne rezervám dreptul de efectua modificări.
Vigade parandamise ja muudatusteguse õigus
Me tην επικράτηση του δικαιούχου καθώς και την προπονήσεων
Pridržavamo pravo na izmjene i moguće greške
Запазено право за измене и невременни грешки
Galimos klaidos ja pirotai!

Mums et iesis veikti izmaiņas, un nēs neuzņemjāmies nekādu atbildību par kļūdām.

1. Bei der Inbetriebnahme das Gerät vor Feuchtigkeit und Verunreinigung schützen.

2. Schutz des Gerätes vor UV Strahlung (z.B. Sonnenlicht) durch geschützten Einbau.

3. Der Betrieb des Sensors hat sicher zu stellen, dass der Sensor keinen mechanischen Belastungen ausgesetzt wird. Notwendige Schutzgehäuse/Schutzmaßnahmen müssen vorgesehen werden.

Das Gerät ist/wird in die Maschine/Anlage integriert. Diese Allgemeinen Sicherheitshinweise ATEX-Geräte Presence Detection und die Betriebsanleitung des Gerätes leiten nur zur Bedienung des Gerätes und nicht zur Bedienung der Maschine/Anlage an.

Das Gerät muss von befähigten Personen gemäß den Allgemeinen Sicherheitshinweise ATEX-Geräte Presence Detection und der Betriebsanleitung des Gerätes an die Maschine/Anlage montiert und erstmals in Betrieb genommen werden. Die Geräte dürfen nur von befähigten Personen an der Maschine/Anlage verwendet werden. Beachten Sie beim Montieren, Inbetriebnehmen und Verwenden des Gerätes und bei wiedereinlegenden technischen Überprüfungen die nationalen/internationalen Rechtsvorschriften, insbesondere:

- Die ATEX-Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
- die Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie 89/655/EWG
- die Unfallverhütungsvorschriften/Sicherheitsregeln
- die Richtlinie EN 61241-14
- sonstige relevante Sicherheitsvorschriften (siehe auch Konformitäts-erklärung des Gerätes)

⚠ Warning

Durch Anschluss und Trennen von Strom führenden Teilen können Funken entstehen. Dadurch besteht im explosionsgefährdeten Bereich Lebensgefahr! Daher:

1. Anschließen und Trennen der elektrischen Anschlüsse des Gerätes nur in spannungsfreiem Zustand.
2. Vermeidung von übermäßigen Zugbelastungen des Kabels durch geeignete Verriegelung.
3. Verwendung der mitgelieferten Steckersicherungen, welche ein Trennen des Steckers ohne Werkzeug verhindern (wenn im Lieferumfang enthalten).

⚠ Warning

Durch Umgebungseinflüsse kann das Gerät beschädigt werden, wodurch Strom führende Komponenten freigelegt werden könnten. Dadurch besteht im explosionsgefährdeten Bereich Lebensgefahr! Daher:

1. Anschließen und Trennen der elektrischen Anschlüsse des Gerätes nur in spannungsfreiem Zustand.
2. Vermeidung von übermäßigen Zugbelastungen des Kabels durch geeignete Verriegelung.
3. Verwendung der mitgelieferten Steckersicherungen, welche ein Trennen des Steckers ohne Werkzeug verhindern (wenn im Lieferumfang enthalten).

⚠ Warning

Durch Umgebungseinflüsse kann das Gerät beschädigt werden, wodurch Strom führende Komponenten freigelegt werden könnten. Dadurch besteht im explosionsgefährdeten Bereich Lebensgefahr! Daher:

Italiano

Avvertenze generali di sicurezza Apparecchi ATEX Presence Detection

Leggere attentamente le presenti Avvertenze generali di sicurezza degli apparecchi ATEX Presence Detection. Gli utilizzi della macchina/degli impianti presuppongono la conoscenza precisa e l'osservanza di questo documento.

L'apparecchio è viene integrato nella macchina/nell'impianto. Le presenti Avvertenze generali di sicurezza degli apparecchi ATEX Presence Detection e le istruzioni d'uso dell'apparecchio servono solo all'utilizzo dell'apparecchio stesso e non all'utilizzo della macchina/degli impianti.

L'apparecchio deve essere montato nella macchina/nell'impianto e messo in funzione la prima volta da personale qualificato conformemente alle istruzioni d'uso dell'apparecchio. Gli apparecchi devono essere utilizzati esclusivamente sulla macchina/nell'impianto da personale qualificato.

Per il montaggio, la messa in funzione, l'utilizzo dell'apparecchio e i controlli tecnici periodici devono essere osservate le normative nazionali/internazionali, in particolare:

- La direttiva ATEX 94/9/CE (ATEX)

La direttiva 89/655/ECC relative all'uso di attrezzature di lavoro

la direttiva 94/9/CE sulla sicurezza

la norma di installazione EN 61241-14

altre norme di sicurezza importanti (vedi anche la dichiarazione di conformità)

⚠ Avvertenza

Il collegamento o lo scollegamento di componenti conduttori di corrente può provocare scintille. Per questo motivo sussiste pericolo di morte nell'area a rischio di esplosione! Quindi:

1. Collegare e scollegare gli acciappalaccioli elettrici dell'apparecchio solo in assenza di tensione.
2. Evitare sollecitazioni eccessive sul cavo ed eseguire una posa adeguata.
3. Utilizzare le spine di sicurezza fornite in dotazione, per evitare che le spine possano essere scollegate senza l'uso di un utensile.

⚠ Avvertenza

Le carreggi statiche può entrare in formazione di scintille. E' un pericolo di morte nell'area a rischio di esplosione! Quindi:

1. Collegare e scollegare gli acciappalaccioli elettrici dell'apparecchio solo in assenza di tensione.
2. Evitare sollecitazioni eccessive sul cavo ed eseguire una posa adeguata.
3. Utilizzare le spine di sicurezza fornite in dotazione, per evitare che le spine possano essere scollegate senza l'uso di un utensile.

⚠ Avvertenza

Un branchement dans le non-respect des données de performance et une utilisation en dehors de la plage de température peuvent provoquer un comportement erroné du produit. Et en atmosphère explosive, ceci vous placerait in danger de mort ! Pour cette raison :

1. Exclure tout utilisation de composants optiques supplémentaires pouvant entraîner une focalisation de la lumière émise.

⚠ Avvertenza

Le charge statique peut entraîner la formation d'éclippes. Et en atmosphère explosive, cela vous placerait en danger de mort ! Pour cette raison :

1. Éliminer les dépôts poussiéreux, nettoyer uniquement avec un chiffon humide.

⚠ Avvertenza

Un branchement dans le non-respect des données de performance et une utilisation en dehors de la plage de température peuvent provoquer un comportement erroné du produit. Et en atmosphère explosive, ceci vous placerait en danger de mort ! Pour cette raison :

1. Exclure toute utilisation de composants optiques supplémentaires pouvant entraîner une focalisation de la lumière émise.

⚠ Avvertenza

Le chargement statique peut entraîner la formation de scintilles. En atmosphère explosive, cela vous placerait en danger de mort ! Pour cette raison :

1. Retirer tous les dépôts poussiéreux, nettoyer uniquement avec un chiffon humide.

⚠ Avvertenza

Un branchement dans le non-respect des données de performance et une utilisation en dehors de la plage de température peuvent provoquer un comportement erroné du produit. Et en atmosphère explosive, cela vous placerait en danger de mort ! Pour cette raison :

1. Retirer tous les dépôts poussiéreux, nettoyer uniquement avec un chiffon humide.

⚠ Avvertenza

Un branchement dans le non-respect des données de performance et une utilisation en dehors de la plage de température peuvent provoquer un comportement erroné du produit. Et en atmosphère explosive, cela vous placerait en danger de mort ! Pour cette raison :

1. Retirer tous les dépôts poussiéreux, nettoyer uniquement avec un chiffon humide.

⚠ Avvertenza

Un branchement dans le non-respect des données de performance et une utilisation en dehors de la plage de température peuvent provoquer un comportement erroné du produit. Et en atmosphère explosive, cela vous placerait en danger de mort ! Pour cette raison :

1. Retirer tous les dépôts poussiéreux, nettoyer uniquement avec un chiffon humide.

⚠ Avvertenza

Un branchement dans le non-respect des données de performance et une utilisation en dehors de la plage de température peuvent provoquer un comportement erroné du produit. Et en atmosphère explosive, cela vous placerait en danger de mort ! Pour cette raison :

1. Retirer tous les dépôts poussiéreux, nettoyer uniquement avec un chiffon humide.

⚠ Avvertenza

Un branchement dans le non-respect des données de performance et une utilisation en dehors de la plage de température peuvent provoquer un comportement erroné du produit. Et en atmosphère explosive, cela vous placerait en danger de mort ! Pour cette raison :

1. Retirer tous les dépôts poussiéreux, nettoyer uniquement avec un chiffon humide.

⚠ Avvertenza

...y to securely connected cables with a length of 2 m.
...n für fest angeschlossene Kabel mit einer Länge von 2 m

I per fest angeschlossene Kabel mit einer Länge von 2 m.
I per cavi di allacciamento fissi di 2 m di lunghezza.

et valables pour un câble fixement raccordé d'une longueur de 2 m.

válidos para cables de conexión fijos con una longitud de 2 m.
den voor vast aangesloten kabels met een lengte van 2 m.

den voor vast aangesloten kabels met een lengte van 2 m.
pro pevně připojené kabely o délce 2 m.

Der for fasttilsluttede kabler med en længde på 2 m.

för fast anslutna kablar med en längd på 2 m.

zunluğunda sabit bağlanmış kablolar için geçerlidir.
Üntüştü \leq 2 m pürüsta kaapilia.

a przewodów podłączonych na stałe o długości 2 m.

am-se a cabos ligados permanentemente, com 2 m de comprimento.

latia len pre pevne pripojený kábel dĺžky 2 m.

hosszúságú bekötött kábelre vonatkoznak.
Az fikcioi priklújének káble hossza 2 m.

abili pentru un cablu conectat fix cu o lungime de 2 m.

vad vähemalt 2 m tugevalt kinnitatud kaablite korral.

για σταθερά συνδεδεμένο καλώδιο με μήκος 2 m.
Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα για την επίβαση στην αντίστοιχη πλατφόρμα.

В сима при свързване тип „твърда връзка“ на кабели с дължина 2

в сила при свързване тип „твърда връзка“ на кабели с дължина 2 m.

lacionārai prijungšems 2 m ilgio kabeļamīs.
s uz cieši nofiksētiem, 2 m gariem kabeljiem.

<http://www.wmich.edu/chemistry/Engagement.aspx>